

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO

CERÁMICO



WESTON[®]

TOOLS



**HECHO EN
MÉXICO**



DETALLES

- Respaldo: tipo- R
- Material de respaldo: fibra
- Recubrimiento medio

VENTAJAS

- Larga vida útil
- Adaptación óptima a la pieza de trabajo

APLICACIONES

- Para desbastar metales, aceros, inoxidables, plástico

MATERIALES



HERRAMIENTAS



Bolsa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13490	2"	24	24	25000	50
CR-13495	2"	36	36	25000	50
CR-13500	2"	40	40	25000	50
CR-13505	2"	60	60	25000	50
CR-13510	2"	80	80	25000	50

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13515	3"	24	Grueso	20000	25
CR-13520	3"	36	Grueso	20000	25
CR-13525	3"	40	Grueso	20000	25
CR-13530	3"	60	Medio	20000	25
CR-13535	3"	80	Medio	20000	25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.