

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO PLUS

CERÁMICO

WESTON[®]

TOOLS



HECHO EN
MÉXICO



DETALLES

- Respaldo: tipo- R
- Material de respaldo: fibra
- Grano semicerrado

VENTAJAS

- TOP SIZE: Capa adicional de lijado activo que mejora el rendimiento de corte y reduce la temperatura en la zona de lijado

APLICACIONES

- Para lijar en seco

MATERIALES



HERRAMIENTA



Bolsa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13540	2"	40	Grueso	25000	50
CR-13545	2"	60	Grueso	25000	50
CR-13550	2"	80	Medio	25000	50
CR-13555	2"	120	Fino	25000	50

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13560	3"	40	Grueso	20000	25
CR-13565	3"	60	Grueso	20000	25
CR-13570	3"	80	Medio	20000	25
CR-13575	3"	120	Fino	20000	25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarras
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.