

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO

ÓXIDO DE ALUMINIO



OA

WESTON[®] TOOLS



HECHO EN
MÉXICO



DETALLES

- Respaldo: tipo- R
- *Material de respaldo: poliéster
- *Material de respaldo: fibra

VENTAJAS

- Larga vida útil
- Adaptación óptima a la pieza de trabajo

APLICACIONES

- Para desbastar metales, inoxidables, plástico

MATERIALES



Metal



Acero Inoxidable



Plástico

HERRAMIENTAS



Mototool



Mini Pulidor



Bolsa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
*CR-13205	2"	36	Grueso	25000	50
*CR-13210	2"	40	Grueso	25000	50
*CR-13215	2"	60	Medio	25000	50
*CR-13220	2"	80	Medio	25000	50
*CR-13225	2"	100	Medio	25000	50
*CR-13230	2"	120	Fino	25000	50
*CR-13240	3"	36	Grueso	20000	25
*CR-13245	3"	40	Grueso	20000	25
*CR-13255	3"	80	Medio	20000	25
*CR-13260	3"	100	Medio	20000	25
*CR-13265	3"	120	Fino	20000	25

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
*CR-13350	2"	24	Grueso	25000	50
*CR-13355	3"	80	Medio	20000	25
*CR-13360	3"	100	Medio	20000	25
*CR-13365	3"	120	Fino	20000	25
*CR-13370	2"	36	Grueso	25000	50
*CR-13380	2"	40	Medio	25000	50
*CR-13390	2"	60	Medio	25000	50
*CR-13395	2"	80	Medio	25000	50
*CR-13400	2"	120	Fino	25000	50
*CR-13405	3"	36	Grueso	20000	25
*CR-13415	3"	40	Grueso	20000	25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.