

DISCO DE CAMBIO RÁPIDO

ZIRCONIA



ZR

WESTON[®]

TOOLS



HECHO EN
MÉXICO



DETALLES

- Respaldo: tipo- R
- *Material de respaldo: poliéster
- *Material de respaldo: fibra

VENTAJAS

- Mayor rendimiento
- Grano abierto

APLICACIONES

- Para desbastar metales e inoxidables
- Para lijar en seco

MATERIALES



Metal



Acero Inoxidable

HERRAMIENTAS



Mototool



Mini Pulidor



Bolsa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
*CR-13270	2"	24	Grueso	25000	50
*CR-13275	2"	36	Grueso	25000	50
*CR-13280	2"	40	Grueso	25000	50
*CR-13285	2"	50	Grueso	25000	50
*CR-13290	2"	60	Medio	25000	50
*CR-13295	2"	80	Medio	25000	50
*CR-13300	2"	100	Medio	25000	50
*CR-13305	2"	120	Fino	25000	50
*CR-13310	3"	24	Grueso	20000	25
*CR-13315	3"	36	Grueso	20000	25
*CR-13320	3"	40	Grueso	20000	25
*CR-13325	3"	50	Grueso	20000	25
*CR-13330	3"	60	Medio	20000	25

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
*CR-13335	3"	80	Medio	20000	25
*CR-13340	3"	100	Medio	20000	25
*CR-13345	3"	120	Fino	20000	25
*CR-13425	2"	36	Grueso	25000	50
*CR-13430	2"	40	Medio	25000	50
*CR-13435	2"	60	Medio	25000	50
*CR-13440	2"	80	Medio	25000	50
*CR-13450	2"	120	Fino	25000	50
*CR-13460	3"	36	Grueso	20000	25
*CR-13465	3"	40	Grueso	20000	25
*CR-13470	3"	60	Medio	20000	25
*CR-13475	3"	80	Medio	20000	25
*CR-13485	3"	120	Fino	20000	25

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exceda la velocidad marcada en el disco
- Uso obligatorio de equipo de protección
- No utilizar discos en mal estado
- El uso incorrecto puede ocasionar lesiones severas



MANEJO

- Maneje con precaución el disco para evitar golpe
- Si observa que el disco sufre alguna fractura o desprendimiento, deberá segregar el disco
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres
- Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice en un mototool
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo

ALMACENAMIENTO

- Guarde el disco lejos de superficies húmedas, frías, calientes o el contacto con cualquier líquido
- La condición adecuada para almacenaje del disco es de 40% a 50% de humedad y una temperatura entre 15° y 29° C.